## പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ

237(983) <u>ശ്രീ. മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ</u> : താഴെ കാണന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകപ്പമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകമോ:

(എ) പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ പ്രവ്വത്തികൾ കോഴിക്കോട് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷന് കീഴിലാക്കിയത്ര കൊണ്ടുള്ള വൈഷമ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടണ്ടോ?

വൈഷമൃങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കോഴിക്കോട് പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷനിൽനിന്നും ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ കാല താമസം കൂടാതെ ചെയ്തവരുന്നുണ്ട്.

(ബി) പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ജനപ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടാണോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

അല്ല. 22-8-2017-ന് മെക്കാനിക്കൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർമാരുടെ യോഗത്തിൽ വിവിധ ഡിവിഷനുകളിലെ ജോലിഭാരം കണക്കിലെടുത്താണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമുകളിലെ പൈപ്പ് ലൈനിന്റേയും പമ്പിന്റേയും ഇറക്ഷൻ വർക്കുകൾ പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷൻ/സബ് ഡിവിഷൻ വഴി ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനമെടു ത്തിട്ടുള്ളത്.

(സി) പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ മലമ്പൃഴ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷന് കീഴിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

ലിഹ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കോഴിക്കോട് പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നം കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നില്ല. കാലതാമസം വരുന്ന പക്ഷം ആയവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

## ചെരണ്ടത്തൂർ ചിറ പാടശേഖരത്തിന് പുതിയ മോട്ടോർ

238(984) <u>ശ്രീ. കെ. പി. കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ</u>: താഴെ കാഞന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകപ്പമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകമോ:

(എ) ചെരണ്ടത്തൂർ ചിറയിലെ പാടശേഖരങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമപ്പെടുത്ത ന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച 40 HP മോട്ടോർ കാലപ്പഴക്കത്താൽ പ്രവർത്തന രഹിതമാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

- (ബി) കൃതൃസമയങ്ങളിൽ പമ്പിംഗ് നടക്കാത്തത് നെൽകൃഷിയെ ഇരുതരമായി ബാധിക്കുന്നത് തടയാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ എന്തെല്ലാം; വ്യക്തമാക്കാമോ ;
- (സി) പ്രസ്തുത പാടശേഖരങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായി പുതിയ മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ?

(ബി&സി) ചെരണ്ടത്തൂർ ചിറ പാടശേഖരത്തിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമപ്പെടുത്ത ന്നതിനായി ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ പമ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള 60 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായതിനാൽ, അവ മാറ്റി പുതിയ 60 എച്ച്.പി. മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്.

## തോട്ടപ്പള്ളി സ്നിൽവേ

239(985) <u>ശ്രീ. ടി. ജെ. വിനോദ്</u>: താഴെ കാണന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലവിഭവ വകപ്പമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകമോ:

തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ ആഴവും വീതിയും കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാറ്റാടി മരങ്ങൾ മുറിച്ച മാറ്റുന്നതിന് നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?

തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ ആഴവും വീതിയും കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാറ്റാടി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ, തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം, നവീകരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലവിഭവ വകപ്പുമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 2-5-2019-ന് ചേർന്ന യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരം മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ ജില്ലാകളകൂറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി യോഗം കൂടുകയും 7-5-2019-ൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളകൂർ ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.